

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего МБДОУ

«Детский сад № 3 «Солнышко»

Синикова Г.Л.

Приказ № 79 от « 01 » 08 2019 г.



АКТ № 2

испытаний спортивного оборудования  
в спортивном зале и на спортивной площадке МБДОУ  
«Детский сад № 3 «Солнышко» в 2019-2020 учебном году.

Комиссия в составе:

1. Председатель комиссии: Станислав М.Н. – специалист по ОТ
- Члены комиссии:
2. Синикова Г.Л. – старший воспитатель;
  3. Самарова Е.А. – заведующий хозяйством;
  4. Османова В.Н. – медицинская сестра;
- в присутствии инструктора по физической культуре Волковой Н.А.

Составила настоящий акт в том, что:

В спортивном зале и на спортивной площадке ДОУ спортивное оборудование для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- шведская стенка 2 шт.,  
каждая перекладина находилась под нагрузкой 80 кг, приложенной под углом 60 градусов
- гимнастические доски 2 шт., под нагрузкой 40 кг,
- гимнастические скамейки 3 шт.,  
под нагрузкой 350 кг
- батут индивидуальный 1 шт.,  
под нагрузкой 50 кг
- туннель для пролезания 1 шт.  
к туннелю применена максимальная нагрузка.
- навешиваемые баскетбольные кольца 1 шт.  
визуальный осмотр крепежа колец и крепежа к шведской стенке
- стационарные баскетбольные кольца 2 шт.  
визуальный осмотр крепежа колец и стойки под нагрузкой.
- щиты для метания 2 шт.  
визуальный осмотр металлического крепежа к столбу
- двухсторонняя лестница-платформа визуальный осмотр креплений,  
испытание платформы под нагрузкой 50 кг,
- фигурная лестница визуальный осмотр крепления конструкции


- лестница «Жираф» испытание под нагрузкой 80 кг,
- совмещенный турник 2шт. визуальный осмотр крепления конструкции, испытание под нагрузкой 200 кг
- лестница-турник визуальный осмотр крепления конструкции, испытание под нагрузкой 300 кг
- дуги для подлезания 9шт, визуальный осмотр крепления конструкции
- деревянные кубы 8 шт испытание под нагрузкой 80 кг
- спортивное сооружение «Лиана» визуальный осмотр креплений

Заключение:

1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепёжи надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены.
2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным правилам занятий по физкультуре и спорту нормам.
3. Спортивное сооружение «Лиана» не соответствует установленным правилам занятий по физкультуре и спорту нормам, находится в аварийном состоянии.
4. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.
5. Запрещается использование спортивного сооружения «Лиана».

Председатель

комиссии



(подпись)

М.Н. Станислав

(Ф.И.О.)

Члены комиссии



(подпись)

Сусшарова С.А.


(Ф.И.О.)



(подпись)

Осмалева В.Н.


(Ф.И.О.)



(подпись)

Ситачева Т.А.

(Ф.И.О.)




(подпись)

Волкова Н.А.

(Ф.И.О.)

Инструктор по физической культуре



(подпись)

Волкова Н.А.

(Ф.И.О.)

« 08 » августа

2019г.