



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад №3  
«Солнышко»

И.А. Дикая

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

27.04.2018.

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: 297000, п. Красногвардейское, Красногвардейский район, Республика Крым, ул. Чкалова 22 МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»
- 1.3. Сведения о размещении объекта
  - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1097,6 кв.м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 4536 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1967 г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июля 2018г., капитального 2023г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Солнышко» п. Красногвардейское Красногвардейского района Республики Крым; МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ул. Чкалова 22, п. Красногвардейское, Красногвардейский район, Республика Крым, 297000

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое
- 2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование, присмотр и уход
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети от 2 до 7 лет, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: по плану 140, по факту 160.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Путь от остановки общественным транспортом, автобус местного назначения

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300м

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (повреждение тротуарного полотна)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	3	3
4	Зона целевого назначения	ДУ	4	4

	здания (целевого посещения объекта)			
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	5	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

ДУ доступен условно.

Объект признан, доступен условно для инвалидов с нарушением умственного развития, глухих и слепых. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить кнопку вызова с информационным обозначением, организовать систему информации на входе с цветовым и тактильным обозначением, организовать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути к зонам целевого назначения, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути движения эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственным нарушением необходимо организовать информацию на понятном (простом языке) и предусмотреть ограждения всех опасных мест в образовательном учреждении.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка поручней дополнительно разделительных на (наружной) лестнице главного входа, нормативных поручней вдоль стен на путях движения, а также нормативные поручни на лестнице (внутри здания) с двух сторон.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов передвигающихся на кресло-колясках требуется установить кнопку вызова сотрудника с информационным обозначением, необходимо заменить двери шириной не менее 1,2 м., в дверных проёмах убрать пороги если превышают более 0,025 м., а для воспитанников - инвалидов передвигающихся на кресло-колясках – выделить 1 – 2 первых стола в ряду у дверного проёма, необходимо оборудовать место для воспитанников – инвалидов передвигающихся на кресло-колясках в соответствии с нормами СНиП.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха необходимо использование специальных средств световых сигналов, дублирующих звуковую информацию (указатели, таблички, стенды, табло), а так же предусмотреть в учебных помещениях первые столы в среднем ряду.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения необходимо при комплексном развитии системы информации на объекте использовать контрастные цветовые и тактильные направляющие на всех путях движения, в т. ч. прилегающей территории, дублирования основной информации рельефно-точечным шрифтом (шрифт Брайля) и акустической информацией, а так же предусмотреть в учебных помещениях первые столы в ряду у окна образовательного учреждения не менее 5% мест следует оборудовать с учётом доступа воспитанников-инвалидов с недостатком зрения и рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный,

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ в рамках исполнения 2030г:

План мероприятий («Дорожная карта») муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №3 «Солнышко» по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект полностью доступен для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); не требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается : нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте здания детского сада на 6 л.

Поэтажные планы на 2 л., инвентаризационное дело на 16 л., кадастровый паспорт на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы

старший воспитатель

Синикова Г.Л.


(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Члены рабочей группы:

педагог-психолог Никитина С.Н. 

Учитель-логопед Опрышко А.В. 

Заведующий хозяйством Самарова Е.А. 

Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий Козбур В.П. 

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Красногвардейской районной Общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранных органов

Смолькина В.М.



представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Управленческое решение согласовано \_\_\_\_\_ (протокол  
№ \_\_\_\_\_) Комиссией МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»

Приложение 1  
к Акту обследования  
к паспорту доступности ОСИ  
МБДОУ «Детский сад №3  
«Солнышко»  
от 17.04.2018

### І Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко». п Красногвардейское, Красногвардейский район, Республика Крым, ул. Чкалова 22

##### Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория )	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2	1,	Отсутствует информация об ОСИ -проход узок для проезда коляски	Г, К, ОДА,С	-установка информации об ОСИ - переоборудование входных ворот и калиток	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1	-отсутствие тактильной и контрастной направляющей на путях	Г, К, ОДА,С	Нанесение контрастной и тактильной информации на путях движения к входу в здание	КР,
1.3	Лестница (наружная)				Отсутствие пандуса	Г, К, ОДА,С		КР
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствие пандуса	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			не адаптирован о для всех групп МГН	все	обеспечить доступность всех групп МГН	ТР КР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	1	1	капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**

Приложение 2  
к Акту обследования  
к паспорту доступности ОСИ  
МБДОУ «Детский сад №3  
«Солнышко»  
от 17.04.2018

## I Результаты обследования:

### 2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко». п Красногвардейское,  
Красногвардейский район, Республика Крым, ул. Чкалова 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	2	-отсутствуют дополнительные разделительные поручни, -неровная поверхность -отсутствует контрастная и рельефная маркировка ступеней, -отсутствуют поручни	Г, К,С,О	-установить поручни, установить дополнительные разделительные поручни, -заменить покрытие, -нанести контрастную маркировку крайних ступеней и рельефную полосу за 0,8м до лестницы (п. 3.27, 3.28, 3.9, 3.32СНиП)	Ремонт капитальный
2.2	Пандус (наружный)	нет	2	2	--отсутствие пандуса -отсутствие кнопки вызова	К, О	- установка пандуса -установка кнопки вызова	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2	-отсутствует контрастная полоса перед дверью, -отсутствует навес, -водоотвод не обеспечивает	Г, К, ОДА,С	нанести контрастную полосу перед дверью на 0,8 м. до проема, -установить	Текущий ремонт, капитальный ремонт

					быстрый отвод воды с площадки		навес, -заменить водоотвод и водосборную решетку (п. 3.14, 3.15,3.19 СНиП	
2.4	Дверь (входная)	есть	2	2	-отсутствие информации об ОСИ на входе, -отсутствуют горизонтальные поручни для открывания и закрывания дверей, -отсутствуют петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто», -порог более 0,025м., -в нижней части двери отсутствует противоударная полоса, -отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала	Г, К, ОДА,С	Утановить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками, -замена петель на петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»,с огласно п.3.23, 3.24, 3.26,3.58, 3.59 СНиП	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				не адаптировано для всех групп МГН	все	обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ	2	2	Ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт входа в здание – СП 59. 13330. 2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**

**I Результаты обследования:**

**Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко». п Красногвардейское,  
Красногвардейский район, Республика Крым, ул. Чкалова 22**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	3	Отсутствие информации на путях движения, в т.ч. визуальной и тактильной	Г, О, К,С, У	Организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям (п.3.18,3.19,3.20, 3.22,3.56,3.58,3.59, 3.60 СНиП	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	3	-отсутствуют шероховатые поверхности, -ребра с закруглением ступеней, больше 0,05м., -боковые края (не примыкающие к стене) без бортиков, -отсутствуют поручни со стороны стены, -высота поручней более 0,9м., -отсутствуют поручни на	Г, О, К,С, У	-оборудовать ступени материалом с шероховатой поверхностью и бортиками на боковых краях (не примыкающих к стене) - выровнять ребра ступеней, - заменить существующие поручни с завершающими частями и установить поручни со стороны стены, -установить рельефные	Капитальный ремонт Текущий ремонт

					<p>высоте 0,7м., - завершающие части менее 0,3 м., -отсутствуют рельефные обозначения этажей, -отсутствует контрастная рельефная маркировка ступеней</p>		<p>обозначения этажей, -нанести контрастную и рельефную маркировку ступеней. (п.3.14, 3.20,3.27, 3.28,3.32, 3.33 СНиП, ГОСТ Р 51261)</p>	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	2	2	<p>-отсутствуют горизонталь ные поручни для открывания и закрывания дверей, -отсутствуют петли односторонне го действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто», -порог более 0,025м., -в нижней части двери отсутствует противоударн ая полоса, -отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочног о материала</p>	Г, О, К, С, У	<p>-замена дверей на путях движения согласно п.3.23,3.24, 3.26,3.58, 3.59 СНИП</p>	Текущ ий ремонт , капита льный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	3	3	Отсутствие визуального и акустического оповещения при	Г, О, К,С, У	Установить сигнализацию с визуальным и акустическим оповещением	капита льный ремонт

				возникновения и опасности			
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		не адаптировано для всех групп МГН	все	обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	3	3	Ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт путей внутри здания СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко». п Красногвардейское,  
 Красногвардейский район, Республика Крым, ул. Чкалова 22**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4	4	Отсутствие контрастной и рельефной поверхности перед дверью, дверной проем узок для проезда коляски, высокий порог перед дверью, ненормативное размещение визуальной информации о помещении, отсутствие дублирования информационных обозначений помещений	Г, К, О,С	Разместить информацию на помещении на стенде со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 с дублированием рельефным шрифтом, нанести контрастную и рельефную поверхность за 0,6 м. перед дверью. (п. 3.18, 3.19, 3.23, 4.15, 4.16 СНиП), переоборудование дверных проемов и порогов	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-				

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			не адаптирован о для всех групп МГН	все	обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ	4	4	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования  
к паспорту доступности ОСИ  
МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»  
от 17.04.2018

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II – места приложения труда

МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко». п Красногвардейское,  
Красногвардейский район, Республика Крым, ул. Чкалова 22

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (Ш)  
 к Акту обследования  
 к паспорту доступности ОСИ  
 МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»  
 от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант III – жилые помещения

МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко». п Красногвардейское,  
 Красногвардейский район, Республика Крым, ул. Чкалова 22

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко». п Красногвардейское,**  
**Красногвардейский район, Республика Крым, ул. Чкалова 22**

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	5	Ширина дверного проема узкая, кабины отсутствуют, отсутствует зона для кресло-коляски рядом с унитазом, отсутствуют поручни у унитаза и раковины, отсутствует контрастная и тактильная направля	К, О, С	Реконструкция туалетных комнат (перенос стен) и водоотведения, установка поручней у раковины и унитаза, нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу, установка кнопки вызова персонала. (п. 3.57,3.67, 3.69,3.71	Капитальный ремонт

					ющая к унитазу, отсутствует кнопка вызова персонала		СНиП)	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	4	4	Ширина дверного проема узкая, отсутствуют тактильные и контрастные направляющие	Г, К, О,С	Расширение дверных проемов, нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к шкафчикам	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			не адаптировано для всех групп МГН	все	обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД			Ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт санитарно-гигиенических помещений – СП 59. 13330. 2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**

Приложение 6  
к Акту обследования  
к паспорту доступности ОСИ  
МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»  
от 17.04.2018

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко». п Красногвардейское,  
Красногвардейский район, Республика Крым, ул. Чкалова 22**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствие	К,О, С, Г,У	Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта (п. 3.51,3.52,3.53,3.55 СНиП, ГОСТ Р 51671,НПБ 104	Ремонт капитальный
6.2	Акустические средства	нет			отсутствие	К,О, С, Г,У		
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствие	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			не адаптировано для всех групп МГН	все	обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт системы информации на объекте – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**